


## De l'usage des diagrammes de Pareto 2/2






L'auteur, Christian HOHMANN, est directeur associé au sein d'un cabinet international.

Ses équipes interviennent en diagnostic, conseil et accompagnement sur des problématiques de performance industrielle et logistique.

Soit une représentation de la performance de production telle que montrée sur le graphique empilé ci-dessous.

Pour améliorer la performance, l'analyse à mener est celle des causes de "non-TRS" ou celles qui forment le complément à 100 de la performance.



La cause majeure des pertes enregistrées est liée aux arrêts et pannes engendrés par les automatismes.

Mais comment améliorer sans savoir quelles causes se cachent derrière la dénomination "automatismes" ?

Il faut donc vérifier de quoi cette catégorie est faite.

Retrouvez tous les articles sur HC online


<http://chohmann.free.fr/>

# HC online

Les diagrammes de Pareto sont des "poupées russes".

La cause majeure des pertes enregistrées est liée aux arrêts et pannes engendrés par les automatismes.

Celle-ci peut être fragmentée en multiples causes secondaires, relevant de la catégorie "automatismes".



Ainsi chaque barre d'un diagramme de Pareto peut-il donner naissance à un nouveau Pareto, emboîté comme le sont les poupées gigognes russes.

